

産業廃棄物の維持管理に関する情報の公開

株式会社 北陸環境サービス
西別所安定型埋立場

H25年3月

・処分した産業廃棄物の種類及び数量

産業廃棄物の種類	数量 (m3)
がれき類	156
ガラス及び陶磁器くず	104
石綿産業廃棄物	0

・擁壁等の点検

点検を行った年月日	営業日
点検結果	異常なし

・残余の埋立容量

測定した年月日	H25.3.1
残余容量	8229m ³

・搬入した産業廃棄物の展開検査

展開検査の回数	48回
検査結果	異物の付着・混入なし

・地下水の水質検査

採取した場所	地下水A	地下水B
採取した年月日	H25.3.1	H25.3.1
結果の得られた年月日	H25.3.28	H25.3.28
分析結果		
カドミウム	<0.001	<0.001
全シアン	不検出	不検出
鉛	<0.002	<0.002
六価クロム	<0.02	<0.02
砒素	<0.005	<0.005
総水銀	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	不検出	不検出
PCB	不検出	不検出
ジクロロメタン	<0.002	<0.002
四塩化炭素	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002	<0.002
シス-1,2ジクロロエチレン	<0.004	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002	<0.0002
チラウム	<0.0006	<0.0006
シマジン	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002	<0.002
ベンゼン	<0.001	<0.001
セレン	<0.002	<0.002

・浸透水の水質検査

採取した場所	西別所最終処分場
採取した年月日	H24.12.3
結果の得られた年月日	H24.12.14
検査結果	
カドミウム	<0.001
全シアン	不検出
鉛	<0.002
六価クロム	<0.02
砒素	<0.005
総水銀	<0.0005
アルキル水銀	不検出
PCB	不検出
ジクロロメタン	<0.002
四塩化炭素	<0.0002
1,2-ジクロロエタン	<0.0004
1,1-ジクロロエチレン	<0.002
シス-1,2ジクロロエチレン	<0.004
1,1,1-トリクロロエタン	<0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	<0.0006
トリクロロエチレン	<0.002
テトラクロロエチレン	<0.0005
1,3-ジクロロプロペン	<0.0002
チラウム	<0.0006
シマジン	<0.0003
チオベンカルブ	<0.002
ベンゼン	<0.001
セレン	<0.002

・BOD検査

	①	②
採取した場所	西別所最終処分場	西別所最終処分場
採取した年月日	H25.3.7	H25.3.19
結果の得られた年月日	H25.3.12	H25.3.25
検査結果		
浸透水No.1(mg/L)	3.5	1.4
浸透水No.2(mg/L)	5.4	2.3

・特定悪臭物質の濃度測定

採取した場所	敷地境界
採取した年月日	H25.3.7
結果の得られた年月日	H25.3.14
検査結果	
硫化水素(ppm)	<0.001
臭気濃度(-)	<1.3